

**PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / RAKENNUKSEN INVENTOINTIRAPORTTI****Pori, Repolinna, entinen Reposaaren sahan konttori****Ulkorakennus**

Kuvateksti: Rakennus etelästä.  
Taustalla eräs  
sahalaisten  
asuinrakennuksista.

Kuvalaji: yleiskuva  
Kuvaaja: Helene Kaarnametsä  
Kuvausaika: 25.8.2019



Kuvateksti: Rakennus lounaasta.  
Kuvalaji: yleiskuva  
Kuvaaja: Helene Kaarnametsä  
Kuvausaika: 25.8.2019



Kuvateksti: Rakennus rajautuu  
Konttorinkatuun.  
Kuvalaji: yleiskuva  
Kuvaaja: Helene Kaarnametsä  
Kuvausaika: 25.8.2019



Kuvateksti: Rakennus etelästä.  
Kuvalaji: yleiskuva  
Kuvaaja: Helene Kaarnametsä  
Kuvausaika: 18.10.2019

Kuvateksti: Rakennus lännestä.  
Kuvalaji: yleiskuva



Kuvaaja: Helene Kaarnametsä  
Kuvausaika: 18.10.2019

Nimi: Ulkorakennus  
Rakennustunnus: 1002385409  
Ajoitus: 1920?  
Suunnittelija:  
Kerroskkm: 1, 2  
Perustus: luonnonkivi  
Runko: hirsi?  
Vuoraus: pystylauta peiterimalla, vesilistan alapuolella kolme vaakalautaa  
Ulkoväri: okrankeltainen, valkea, vaaleanruskea  
Kattomuoto: satula  
Kate: saumattu pelti  
Ikkunat:

### **Museoalan ontologian käsitteet**

ulkorakennukset ·

### **Historia**

Rakennuksessa on varastotiloja ja sauna. Pesutupa on edelleen käytössä.